



РУСЭЛКОМ
РУССКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР

**Устройство подачи сварочной проволоки
для сварочных полуавтоматов**



Сварочный инвертор произведен
с соблюдением технических норм, действующих на территории РФ.
Изделие прошло полный технический контроль на стендах
испытательной лаборатории завода
ООО «РУССКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**



УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

Сварочный инвертор поставляется в упаковке из гофрокартона с защитными пенопластовыми вкладышами.

Содержание упаковки:

| Наименование | Количество |
|---|------------|
| Блок проволкоподающего устройства | 1 |
| <i>Документация:</i> | |
| Технический паспорт | 1 |

Комплектность проверил _____

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| I. Инструкции по безопасности | 4 |
| II. Назначение и область применения..... | 5 |
| III. Технические характеристики..... | 6 |
| IV. Установка оборудования..... | 7 |
| V. Органы управления. | 8 |
| VI. Правила эксплуатации. | 9 |
| VII. Техническое обслуживание. | 10 |
| VIII. Транспортировка. | 11 |
| IX. Условия хранения..... | 11 |
| Формуляр (технический паспорт)..... | 12 |
| Упаковочный лист..... | 18 |

I. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

Проведение сварочных работ и резки металла может представлять опасность для оператора и работающих поблизости людей в случае нарушения правил эксплуатации сварочного оборудования. Поэтому эти виды работ должны производиться в строгом соответствии со всеми инструкциями по безопасности. Прежде чем устанавливать оборудование и приступать к его эксплуатации внимательно прочитайте и изучите настоящую Инструкцию по эксплуатации.

- К работе со сварочным аппаратом должны допускаться только квалифицированные специалисты.
- Подключение сварочного оборудования к сети должно производиться через автоматический выключатель, соответствующий току потребления по первичной цепи аппарата.
- Все силовые, соединительные кабели и газовые шланги должны подключаться до начала сварочных работ.

Поражение электрическим током может быть смертельным!

- Корпус сварочного аппарата должен быть заземлен в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электроустановок.
- Во время работы не касайтесь голыми руками находящихся под напряжением частей сварочного аппарата, электродов и свариваемых деталей. При проведении сварочных работ сварщик должен работать в сухих сварочных рукавицах.

Дым и газ, образующиеся при сварке или резке металла, представляют опасность для здоровья человека!

- Старайтесь избегать вдыхания образующихся при сварке и резке металла дыма и газа.
- Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию рабочего помещения.

Ультрафиолетовое излучение, возникающее при горении сварочной дуги, опасно для глаз и кожи!

- При проведении сварочных работ оператор (сварщик) должен использовать защитную маску и защитный костюм.
- Необходимо предпринять меры для защиты работающих рядом людей.

Искры и брызги металла при сварке могут привести к возгоранию!

- В зоне проведения сварочных работ не должно быть воспламеняющихся материалов.
- Рядом с рабочим местом должны быть размещены огнетушители или другие средства пожаротушения.

Шум, возникающий при сварке и резке металла, может вызывать ухудшение слуха людей!

- В отдельных случаях при проведении сварочных работ необходимо использовать аппараты для защиты слуха.

Электромагнитное излучение, возникающее при работе оборудования может представлять опасность для здоровья людей!

- Необходимо исключить нахождение или появление в зоне проведения сварочных работ людей, использующих слуховые аппараты и кардио- и электростимуляторы.

СПИСОК РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ДИЛЕРОВ

| | | |
|------------------|-----------------------------------|--|
| Архангельск | ООО «Стройрегион» | 8-902-286-1088 |
| Барнаул | ООО «Сибирь-Технология-Сервис» | (3852) 77-57-69 |
| Белгород | ООО «Ливам» | (4722) 34-31-79 |
| Владимир | Мастер сварщик (ИП Кочетков С.А.) | (4922) 53-24-06 |
| Вологда | Всё для сварки | (8172) 53-03-08 |
| Вологда | ООО «Виром» | (8172) 27-18-74 |
| Екатеринбург | ООО ТД «Диоксид» | (343) 382-04-40 |
| Иваново | ИП Годнев А.Е. | (4932) 34-48-89 |
| Иркутск | ООО «СиликатПром» | (3952) 55-22-00 |
| Йошкар-Ола | ООО «Техинсервис» | (8362) 46-03-82 |
| Курган | ООО «Техника и сварка» | (3522) 25-38-20 |
| Липецк | ООО НПП «СварТехно» | (4742) 28-45-45 |
| Магнитогорск | ООО «Магтехстрой» | (3519) 22-19-43 |
| Миасс | ООО Компания «Вездеход» | (3513) 55-67-45 |
| Москва | ООО «МАГИМЭКС» | (495) 780-99-98 |
| Москва | ООО «Мобилсвар» | (499) 181-13-36 |
| Москва | ООО РВС-Техно М | (495) 542-34-94 |
| Москва | ООО «Строймашсервис М» | (495) 956-24-64 |
| Москва | ООО «Авант» | (495) 101-41-34 |
| Москва | ООО «Сварби» | (495) 518-94-64 |
| Москва | ООО «СварСнаб» | (495) 643-53-69 (495) 305-54-90 |
| Набережные Челны | ООО «ИнструментСити» | (8552) 33-18-33 |
| Нижний Новгород | ООО «СварТех-НН» | (831) 414-12-04 |
| Новосибирск | ООО «ИТС-Инвертор» | (383) 379-06-52 |
| Оренбург | Быченко А.Г. ИП | (3532) 75-32-62 (3532) 75-46-96 |
| Ростов-на Дону | ООО «Электрофорум» | (863) 227-92-78 |
| Санкт-Петербург | ООО «АИР ТРЭК» | (812) 449-71-53 |
| Самара | ООО «ТехноСпецСнаб» | (846) 97-77-77 |
| Саратов | ООО «ТехноСпецСнаб» | (8452) 33-38-34 |
| Сургут | ИП Мингажев М.М. | (3462) 51-78-66 |
| Тула | ЗАО "Интерсварка" | (4872) 37-33-95 (4872) 37-08-38 |
| Чебоксары | ООО «Земля Сварщика» | (8352) 40-58-88 |
| Челябинск | ЗАО «Афалина Челябинск» | (351) 729-92-90 (49657) 7-43-82 (49657) 7-43-92 (49657) 5-30-60 |
| Электросталь | ООО «Фирма Элсвар» | (49657) 7-43-92 (49657) 5-30-60 |
| Ярославль | ИП Костюков Д.С. | (4852) 92-15-01 |
| Кострома | Мастер Сварщик | (4942) 620-131 |
| Кострома | Энергия | (4942) 41-33-02 |
| Кострома | Все для сварки | (4942) 655-160 |

**Рекомендации
по размещению сварочного оборудования и снижению помех.**

Пользователь сварочного оборудования несет ответственность, в отношении помех от применяемого им оборудования, за установку и использование оборудования в соответствии с технической документацией на сварочное оборудование.

Для обеспечения допустимого уровня помех рекомендуется:

1. Перед установкой сварочного оборудования пользователь должен провести анализ возможного влияния помех от оборудования на расположенные поблизости технические средства, для этого необходимо учитывать:

- наличие кабелей электропитания и телефонных линий, расположенных в непосредственной близости от оборудования;
- наличие средств радиосвязи, телевидения, радио-, телепередатчиков и приемников;
- компьютерное оборудование;
- наличие аппаратуры охранной и пожарной сигнализации, и так далее.

2. Если ощущается влияние помех, потребуются дополнительные меры:

- применение сетевых фильтров при подключении оборудования;
- экранирование питающего кабеля с использованием металлического кабелепровода (металлорукава);
- экранирование сварочного источника питания (обязательное заземление корпуса оборудования, все крышки и дверки должны быть закрыты и должным образом закреплены), в отдельных случаях необходимо дополнительное и ли полное экранирование сварочной установки, а также экранирование сварочного поста;
- сварочные кабели должны быть короткими насколько возможно и располагаться близко друг к другу, проходить по полу или близко к его уровню;
- заземление обрабатываемой детали, если возможно, может уменьшить помехоэмиссию, если заземление детали недопустимо, заземление должно проводиться через подходящий конденсатор.

II. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Устройство подачи сварочной проволоки предназначено для совместной работы с инверторными сварочными полуавтоматами типа MIG350, MIG500 и другими подобными сварочными аппаратами, имеющими возможность для подключения внешнего подающего устройства, а также для применения в автоматизированных линиях, управляемых специализированными контроллерами.

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Таблица 1. Основные параметры проволокоподающего устройства.

| Тип | SB-10F |
|---|----------------------------|
| Напряжение питания, В | DC 24 |
| Потребляемая мощность, Вт | 80 |
| Максимальный сварочный ток, А | 350 |
| Скорость подачи проволоки, м/мин | 1,5...18 |
| Продолжительность нагрузки при максимальном токе, % | 60 |
| Размер катушки с проволокой | Еврокассета 15 кг, Ø300 мм |
| Класс изоляции | В |
| Класс защиты | IP21 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 620×250×410 |
| Вес, кг | 12 |

7. Условия и рекомендации для своевременного проведения гарантийного и послегарантийного ремонта.

При невозможности проведения ремонта в регионе, где эксплуатируется оборудование, владелец может отправить неисправное оборудование в сервисную мастерскую по адресу:

ООО «РУСЭЛКОМ»: 156004, Костромской р-н, д. Некрасово, ул. Юбилейная, 1В тел.: (4942)655-160, e-mail: garant@ruselcom.ru.

ООО «СВАРБИ»: 117545, г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 6, стр. 6 тел.: (495)518-94-64, (495)775-58-30, e-mail: remont@svarbi.ru.

Отправка оборудования производится любым видом транспорта по согласованию с представителем сервисной службы. Транспортные расходы на транспортировку от клиента и обратно негарантийного оборудования оплачивает клиент. Отправляя оборудование для гарантийного ремонта, клиент обязан выполнить ряд условий, при невыполнении которых сервисная мастерская имеет право отказать в бесплатном устранении неисправностей, а именно:

1. Оборудование должно быть упаковано в тару, исключающую механические повреждения оборудования при транспортировке.
2. Клиент обязан предоставить паспорт на оборудование, в котором имеется четкое наименование организации-продавца и даты продажи.
3. Клиент обязан предоставить свои полные контактные данные для оперативной связи. **При отсутствии контактных данных данное оборудование в ремонт не принимается.**
4. Для более четкого понимания неисправности, клиенту рекомендуется приложить акт-рекламацию с указанием характера неисправности или с четким описанием претензии. Акт или претензия составляется в произвольной форме.

После проведения технической диагностики отдел сервисного обслуживания направляет клиенту:

1. Акт экспертизы с указанием причин неисправности.
2. Счет на оплату с указаниями сроков ремонта (только для негарантийного ремонта).

Ремонт негарантийного оборудования производится только после полной оплаты клиентом выставленного счета и получения денежных средств на расчетный счет завода изготовителя.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ (ЕС)

Данное оборудование прошло обязательное подтверждение соответствия в виде декларации о соответствии. Сведения о регистрации декларации указаны в соответствующем разделе технического паспорта-формуляра.

Оборудование предназначено только для промышленного профессионального использования в соответствии с международным стандартом безопасности IEC 60974.

Содержание настоящих инструкций может быть пересмотрено без предупреждения и каких-либо последующих обязательств.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию аппарата изменения, не ухудшающие его технических характеристик.

5. Гарантийные обязательства.

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации и транспортировки, установленных техническими условиями и настоящим паспортом.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия – два года со дня продажи. Во время гарантийного периода все работы по устранению неисправностей выполняются бесплатно.

5.3. Изготовитель (продавец) снимает с себя все гарантийные обязательства в следующих случаях:

- несоблюдение правил эксплуатации согласно инструкции по эксплуатации
- несоблюдение правил транспортировки
- нарушение пломбировки (при ее наличии)
- вмешательство в конструкцию аппарата
- внешние механические повреждения

5.4. При отсутствии в формуляре (техническом паспорте) отметки о продаже торгующей организацией гарантийный срок исчисляется от даты изготовления аппарата.

5.5. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации, изделие вместе с паспортом и актом рекламации с описанием претензий, направляется для гарантийного ремонта в ближайшую гарантийную мастерскую.

5.6. Гарантия изготовителя не распространяется на дополнительные комплектующие и расходные принадлежности (горелки, шланги, редуктора и т. п.), срок службы которых ниже гарантийного срока эксплуатации инвертора.

5.7. Адреса гарантийных мастерских можно узнать в торгующей организации, где продается данный сварочный аппарат или у представителя завода-изготовителя по телефону: (4942) 655-160.

6. Сведения о гарантийном и послегарантийном ремонте

| Дата приема | Дата выдачи | Ремонтная организация | Неисправность и результат ремонта | Подпись, печать |
|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

IV. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

1. Установка и подключение аппарата.

- Подключить сварочную горелку к евроразъему I (Рис. 1) подающего устройства.
- Установить катушку со сварочной проволокой на катушкодержатель, отрегулировать с помощью центрального винта тормозное усилие катушкодержателя - катушка с проволокой не должна вращаться по инерции после отключения подающего механизма.
- Заправить свободный конец сварочной проволоки в подающий механизм, проверить соответствие канавки подающего ролика диаметру сварочной проволоки.
- Подключить силовой кабельный разъем (+) силового блока сварочного аппарата к разъему IV подающего устройства.
- Подключить разъем кабеля управления силового блока сварочного аппарата к разъему V.
- Присоединить газовый шланг от редуктора баллона с защитным газом к штуцеру VI.

V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ




Рис. 1. Расположение органов управления.

1. Рукоятка регулировки сварочного напряжения.
2. Рукоятка регулировки сварочного тока (скорости подачи проволоки).
3. Кнопка заправки проволоки (принудительное включение механизма подачи).

3. Свидетельство о консервации, расконсервации

| Консервация | | | Расконсервация | | |
|-------------|------|-----------------|----------------|------|-----------------|
| Исполнитель | Дата | Подпись, печать | Исполнитель | Дата | Подпись, печать |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

4. Свидетельство технического обслуживания ремонтной организацией

| Дата | Вид обслуживания | Выявленные дефекты и их устранение | Подпись, печать |
|------|------------------|------------------------------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ФОРМУЛЯР
(технический паспорт)

1. Свидетельство о приемке

Наименование изделия:

ППУ SB-10-F-1

Заводской номер:

Изготовитель:

NINGBO IMAX TOOLS COMPANY LTD.

Заказчик:

ИП Галкин И.А.

Дата выпуска:

Декларация о соответствии:

Комплектность:

в соответствии с упаковочным листом

Дата приемки

| |
|--|
| |
| |

Фамилия

| |
|--|
| |
| |


Инженер ОТК

Фамилия

Адрес изготовителя: Ningbo City, Zhejiang Province, CHINA.

2. Свидетельство о продаже

| Дата | Продавец | | Покупатель | |
|------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | Наименование | Подпись, печать | Наименование | Подпись, печать |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



| Обозн. | Наименование | Тип | Кол-во |
|----------|---------------------------|-----------------|--------|
| M | Мотор-редуктор | 120SN10-CQ/76ZY | 1 |
| K | Клапан газа | DC24V | 1 |
| SB | Кнопка заправки проволоки | 250VAC | 1 |
| R1 | Резистор | 10k 1W | 1 |
| R2 | Регулятор напряжения | RV28P 4,7k | 1 |
| R3 | Регулятор тока | RV28P 4,7k | 1 |
| VD1..VD2 | Диод | 045D 9IN4.0071 | 2 |

Рис. 2. Принципиальная схема ППУ

VI. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Место установки аппарата должно быть защищено от попадания пыли, влаги, агрессивных и горючих газов и жидкостей.
2. Аппарат должен эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -10°C до +40°C и относительной влажности не более 80%.
3. В процессе эксплуатации необходимо обеспечить защиту аппарата от толчков, ударов, вибрации и других механических воздействий.
4. Напряжение питания должно соответствовать техническим характеристикам аппарата.
5. Необходимо обеспечить защиту от попадания внутрь аппарата посторонних предметов, в особенности металлических частиц, токопроводящей пыли и стружки.
6. Не допускается прикладывать чрезмерные усилия к органам управления и функциональным узлам (разъемам, штуцерам) аппарата, это может привести к поломке или повреждению аппарата.
7. Необходимо следить за надежностью подключения и затяжки разъемов силовых кабелей и горелок, ненадежное соединение может привести к выходу аппарата из строя.

VII. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Большое количество пыли, повышенная влажность или вызывающий коррозию воздух в рабочем помещении отрицательно сказываются на работе сварочного аппарата. Чтобы предотвратить возможный выход из строя или сбой в работе, необходимо своевременно производить техническое обслуживание оборудования.

Ежедневное техническое обслуживание сварочного аппарата включает в себя:

Перед началом работы:

- проверить исправность используемых аксессуаров и принадлежностей – горелок, газовых редукторов, силовых разъемов.
- убедиться в надежности затяжки контактных соединений силовых кабелей и разъемов.
- убедиться в отсутствии утечек газа в местах присоединения газовых шлангов и штуцеров.

По окончании работы:

- очистить оборудование от пыли и грязи.
- продуть силовой блок аппарата сжатым воздухом через вентиляционные отверстия в корпусе и крышках.

Все работы по техническому обслуживанию должны производиться только после отключения оборудования от сети!

Помните, что недостаточное или несвоевременное техническое обслуживание могут повлечь отказ в гарантийном обслуживании данного сварочного оборудования.

VIII. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка сварочного оборудования производится только в штатной упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и сильной вибрации. При транспортировке должна исключаться возможность непосредственного воздействия на сварочный аппарат атмосферных осадков и агрессивных сред.

IX. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить аппарат необходимо в закрытых помещениях при температуре от -30°C до $+55^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 80%.

Запрещается включать аппарат после длительного хранения в неотопляемом помещении, т.к. при перепадах температуры окружающей среды внутри корпуса образуется конденсат, который может вызвать замыкание электрических цепей.

Не допускается наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

После хранения при низкой температуре аппарат перед включением должен быть выдержан при температуре выше 0°C не менее шести часов в упаковке и не менее двух часов – без упаковки. Несоблюдение данных правил влечет за собой выход аппарата из строя и отказ в гарантийном ремонте, а также существует риск поражения электрическим током.